

PRESTATION	CONTRÔLE SIMPLE			COORDONNÉES CLIENT	
				SARL	Les Volatiles
TYPE	BIPLACE			Avenue des JO	
MARQUE	OZONE	N°SÉRIE	MAG341-U-11E-039	73624	Hauteluce
MODÈLE	MAGNUM 3	TAILLE	41	TÉL.	0609491346
DIVERS				MAIL	contact@les-volatiles.com

CONTRÔLE DE LA POROSITÉ ET DE LA RÉSISTANCE DES TISSUS

EXTRADOS	CENTRE / DEMI AILE DROITE ET GAUCHE
	Bon état

Contrôle de la porosité sur l'extrados et l'intrados au niveau du bord d'attaque avec un porosimètre de la marque JDC Electronique SA.

TRAME	EXTRADOS	INTRADOS	NERVURES
	Bon état	Bon état	Bon état

Contrôle de la résistance des tissus grâce à un dynamomètre de la marque BETTSOMETER.

CONTRÔLE DE LA DÉFORMATION ET DE LA RÉSISTANCE DES SUSPENTES

A ou B	RÉSISTANCE EN KG	TOLÉRANCE EN KG	BILAN
BASSE	250,1	146,7	Très bon état
INTER	201	73,33	Très bon état
HAUTE	100,3	24,44	Excellent

Nous mesurons le niveau de résistance d'une ligne de suspente grâce à un dynamomètre DINI ARGEO en effectuant une traction horizontale sur les A ou les B en séparant la suspente basse, l'intermédiaire et la haute.

CONTRÔLE COMPLET DE LA VOÛTE, DU CALAGE ET DE LA SYMÉTRIE DU CÔNE DE SUSPENTAGE

CALAGE	ÉTAT	MODIFICATIONS	REPLACEMENT DES FREINS	OUI
	Bon état	OUI	CÔTE	CLIENT
SYMÉTRIE ABCDE	Très bon état			

Mesure de toutes les lignes de suspentes de la voile grâce à un système de mesure de la marque LEICA, contrôle des drisses de freins, vérification de la symétrie entre la partie gauche et la droite de la voile et ajustements si nécessaire.

BILAN DE LA VOILE



REMARQUE(S)

LOOP BR2 sur la demi-aile droite et changement des deux DRS car elles s'étaient allongées de 4 centimètres.

ATTENTION : Il est indispensable d'effectuer des séances de gonflages avant tous vols lorsque votre voile sort de notre atelier.